# **3-D-GLAS- & KERAMIK-KOMPONENTEN** FUNKTIONELLES DESIGN MIT HÖCHSTER GENAUIGKEIT





# 3-D-GLAS- & KERAMIK-KOMPONENTEN

Die SwissOptic AG, ein Unternehmen der Jenoptik Gruppe, fertigt Bauteile für technische und optische Anwendungen auf computergesteuerten Werkzeugmaschinen (3- bis 5-Achsen) und bietet neue Möglichkeiten der Formgebung von Glas, Glaskeramik und Keramik. Konturen, die sich aus Geraden, Radien oder willkürlichen Formen zusammensetzen und stufenfrei ineinander laufen, können mit höchster Genauigkeit auch in 3-D-Technologie gefertigt werden und eröffnen neue Wege in funktioneller Gestaltung und Design. Wir bieten die Möglichkeit zur direkten Datenübernahme aus CAD-Systemen (per CD/E-Mail) für die gebräuchlichsten Dateiformate (DXF, IGES, VDA, STP).

### **SPEZIFIKATIONEN\***

Materialien	optische Gläser, Quarz, Glaskera- mik, Keramik, Borosilikatglas und Filterglas
Dimensionen	bis zu 600 x 600 x 600 mm
Wiederholungsgenauigkeit	bis zu ±0,002 mm
Durchmessertoleranz	±0,002 mm
Form-/Lagetoleranzen	0,002 mm
Winkeltoleranz	5"
Formen	beliebige mathematisch be- schriebene und/oder digitalisierte Formen
Innenkonturen	Bohrungen bis zu 0,25 mm, Ab- sätze, Langlöcher, Taschen, Nuten und Senkungen in beliebigen Abmessungen
Kanten	C-Kante, gesäumte und ge- schliffene Kante, Facetten mit gewünschten Winkeln
Rauigkeit des Kantenschliffs	
Randaussprünge	gemäss den technischen Anfor- derungen nach ISO 10110, Part 7 oder DIN 3140, Teil7
Oberflächenstruktur	geschliffen, geläppt/gestrahlt, spannungsfrei geätzt, glanz geätzt

Darüber hinaus fertigt die SwissOptic Bauteile mit Leichtgewichtsstrukturen mit einer Gewichtsreduzierung von bis zu 90 %.

## **QUALITÄTSSICHERUNG**

Die Werkzeugmaschinen garantieren aufgrund des Programmablaufs ein Höchstmass an Präzision und Wiederholgenauigkeit. Die Fertigungsgenauigkeit der Werkzeugmaschinen wird durch das Renishaw Quick-Check-System regelmässig überprüft und kann elektronisch korrigiert werden. Es werden Maschinen mit Temperaturkompensation eingesetzt. Die Programmierung und die Einrichtung der Werkzeugmaschinen sowie der Fertigungsüberwachung erfolgt durch Facharbeiter.

#### **HINWEIS**

Im Bedarfsfall können auch 3-D-Formen hergestellt werden z. B. Schraubenlinien (durch Verwendung von Rundtischen). Das bearbeitete Glasteil kann nachträglich gehärtet und/oder glanz- oder spannungsfrei geätzt werden. Ferner kann das Glasteil beschichtet und bedruckt oder mit einer Feinteilung versehen werden.

#### **MESSTECHNIK**

Wellenfront	Interferometer (4-12"), Radien- messtechnik, Multiple Flächen- messtechnik, Stitching-Verfahren
Formabweichung	3-D-Koordinaten Messtechnik, Tastschnittgerät, CCD-Mikrome- ter, Interferometer
Winkel	Goniometer, Interferometer, Autokollimatoren
Transmission/Reflexion	Spektralphotometer, Diodenarray
Oberflächengüte	diverse Mikroskopverfahren
Mikrorauhigkeit	Weisslicht-Interferometer
Abbilungsleistung	Computergestützte MTF-Mess- anlage, mikroskopischer Bildauf- lösungstest
Zentrierung	Objektivprüfvorrichtung, Laser- zentrierprüfgerät
Feinkorrekturverfahren	Mechanische Feinkorrektur, Robo- terpolieren
Weitere funktionale Messungen/ Prüfungen	Umwelt-/Klimatest nach ISO und MIL, Abrasions- und Adhäsions- test, diverse Tests chemische Beständigkeit, Autoklavieren, Oberflächenmesstechnik, Widerstandmesstechnik, baugruppenspezifische Messvorrichtungen

<sup>\*</sup> Folgende Fehler- und Toleranzangaben weisen mögliche Grenzwerte auf. Spezifiziert und bewertet wird nach ISO/MIL/DIN.